Inwentaryzacja drzew i krzewów przy ul. Gdyńskiej w Świnoujściu obręb 5 i 9.

W związku z przebudową ul. Gdyńskiej wykonano na całym odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Grunwaldzkiej inwentaryzację zieleni.

Na odcinku przy wylocie z ul. Gdyńskiej do Gdańskiej rosną po obu stronach lipy drobnolistne które według projektu budowlanego nie wchodzą w zakres prac budowlanych są w małej odległości od projektowanej przebudowy i należy je odpowiednio zabezpieczyć by nie zostały uszkodzone. *(zdjęcie nr.5,8)*

Przy końcu ul. Gdyńskiej naprzeciwko budynku 25 rosną dwie brzozy brodawkowate które nie wchodzą w zakres prac remontowych również powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem. *(zdjęcie nr. 4)*

Natomiast drzewa rosnące na powierzchni projektowanej zatoki oraz na projektowanym chodniku a przeznaczone do usunięcia wykazano w tabeli odpowiednio ponumerowane na drzewach i podkładzie geodezyjnym.*(zdj.nr.10)*

Naprzeciwko budynku nr.32 rośnie 3,5m2 żywopłotu jest to ognik szkarłatny który powinno się przesadzić w odpowiednie miejsce.(*zdj.nr. 9)*

Świnoujście dn.19-10-2009

Wykonał:

RZECZOZNAWCA SIITLiD
ds. leśnictwa i ochr. środowiska
Zbyszek Michel
upr. nr 220