

Świnoujście, dnia 2020-12-03

WO-KP.0003.95.2020

**Pan
Stanisław Bartkowiak**


Radny Rady Miasta Świnoujście

Dot. odpowiedzi na zapytanie w sprawie zainstalowania wodowskazów przy Moście Piastowskim na Karsibór.

W nawiązaniu do złożonej interpelacji informuję, iż otrzymaliśmy odpowiedź od Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie na złożoną prośbę.

Niestety Administracja Morska, z przyczyn technicznych nie może zamontować łąty wodowskazowej na filarach Mostu Piastowskiego uzasadniając, że po konsultacji pracowników Urzędu Morskiego z pracownikami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Morskiej Państwowy Instytut Badawczy otrzymano informację, iż łąty wodowskazowe powinny być montowane w miejscach, w których nie będą narażone na uszkodzenia przez spływające w okresie zimowym lody, zatem ostrogi mostu należy wykluczyć jako odpowiednie miejsca do montażu łąt. Dodatkowo ich niewielki wymiar ogranicza odczyt do zaledwie 3-5 metrów, a utrzymanie w czystości wymagało będzie dodatkowego sprzętu pływającego, gdyż dostęp byłby jedynie od strony wody.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA

mgr inż. Janusz Żmurkiewicz

Do wiadomości:

1. Przewodnicząca Rady Miasta Świnoujście
2. WO-KP

Sporządził: Główny Specjalista Jacek Antczak, Samodzielne stanowisko ds. Gospodarki Morskiej