

# MIASTO ŚWINOUJŚCIE



72-600 Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5 tel. (+48 91) 321 27 80, tel. /fax (+48 91) 321 59 95,  
e-mail: [sekretariat@um.swinoujscie.pl](mailto:sekretariat@um.swinoujscie.pl), [www.swinoujscie.pl](http://www.swinoujscie.pl)

Świnoujście, 2009-02-05

WIM/MW/ZP/340/07/PYT-I/485/2009

1. **Wykonawcy - uczestnicy postępowania  
WIM/ZP/340/07/2009**
2. **Strona internetowa Zamawiającego, na której  
umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i  
udostępniono SIWZ/WIM/ZP/340/07/2009**

Dotyczy: **odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 04.02.2009 r. dotyczące treści SIWZ/WIM/ZP/340/07/2009 „Budowa parkingu przy ul. Białoruskiej dla obsługi Hali Sportowej przy Gimnazjum Publicznym nr 3 w Świnoujściu.”**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655z późn. zm.), uwzględniając wystąpienia **Wykonawcy z dnia 04.02.2009 r.** zawierającego pytanie dotyczące treści SIWZ udzielam wyjaśnień przekazując treść pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia i publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie z dnia 04.02.2009 r. wraz z odpowiedzią Zamawiającego:**

## **Pytanie**

Na podstawie Art. 38. Ust. 1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych proszę wyjaśnienie treści SIWZ w części „Przedmiar robót” dotyczących ilości wykonania ławy betonowej pod krawężnik. W przedmiarze ujęto 180,25 m<sup>3</sup> ławy, zdaniem Wykonawcy jest to ilość niewłaściwa w stosunku do ilości krawężnika, który należy ustawić. Proszę o podanie właściwej ilości ławy betonowej przewidzianej do wykonania w ramach przedmiotowego zadania, Pomimo zapisu, że przedmiar jest dokumentem pomocniczym to Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do określenia ceny ryczałtowej zgodnie z Załącznikiem nr 2.1,1. do SIWZ stanowiącym Załącznik nr 1.1, do umowy.

## **Odpowiedź**

Zamawiający odpowiadając na pytanie wyjaśnia, że wskutek błędu rachunkowego w pozycji nr 22 Przedmiaru robót wymienionego w pozycji nr 3 załącznika nr 2.3. do SIWZ podano błędną ilość łąw betonowych z oporem. Poprawna wartość to 16,223 m<sup>3</sup>.

Zamawiający jako załącznik do niniejszej odpowiedzi publikuje na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ skorygowany w powyższym zakresie Przedmiar robót.

Załączniki:

1. Przedmiar robót wersja 05.02.2009 r.

**Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wzywam do potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma jak określono w punkcie 10.3. SIWZ/WIM/ZP/340/07/2009.**