


Opis przedmiotu zamówienia:

Remont schodów zewn. oraz naprawa ściany elewacyjnej w budynkach w ZSO oraz GP 2 w Świnoujściu.

Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Kompleksowy remont schodów zewn. przy budynku sali gimnastycznej GP 2.

- uzupełnienie ubytków betonu oraz naprawa pęknięć powierzchni istniejących schodów betonowych przy użyciu np. materiałów szczepnych do renowacji balkonów firmy BOLIX,
- przygotowanie betonowego wpustu w posadzce dla osadzenia wycieraczki stalowej cynkowanej na gorąco o wymiarze istniejącym,
- położenie izolacji p. wodnej – np. WEBER. TEC 824 , Superflex D1- na całej powierzchni naprawionej schodów betonowych,
- obłożenie zaizolowanych schodów płytkami gresowymi ryflowanymi z atestem antypoślizgowym,
- obsadzenie nowej wycieraczki stalowej ocynkowanej na gorąco w przygotowanym – wpuszczanym miejscu spocznika,
- naprawa daszku nad schodami: czyszczenie i malowanie emalią ftalową konstrukcji wsporczej daszku, naprawa tynków daszku od spodu oraz ściany przy drzwiach wejściowych na schody wraz z malowaniem emulsyjnym zewn.



2. Naprawa ściany elewacyjnej przy wejściu od strony wschodniej (wejście prowadzące do siłowni) w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących:

- zbitcie zniszczonych, zawilgoconych, odparzonych tynków na elewacji przy schodach,
- zerwanie opierzenia z blachy pomiędzy tynkiem cyklinowanym a zwykłym,
- położenie nowej obróbki blacharskiej z blachy ocynkowanej powierzchnia pozioma blacharki z kapinosem min. 5 cm poza ścianę blacha wygięta również na ścianę na wys. 20cm (równoległe do ściany) oraz wpuszczona w ścianę na gł. około. 3cm,
- położenie nowej wyprawy tynkarskiej – tynk. cem. – wapienny w miejscach naprawianych,

- uzupełnienie płytek klinkierowych przy cokole z wcześniejszym położeniem izolacji (folia w płynie) w pasie na łączeniu z posadzką,
- pomalowanie całości naprawionej ściany farbą emulsyjną elewacyjną,
- usunięcie przebarwień i smug na ścianie z płytek klinkierowych specjalistycznym środkiem do mycia klinkieru.

Cena ofertowa winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Wykonawcy powinni przed złożeniem ofert dokonać oględzin miejsc przeznaczonych do remontu. W celu dokonania oględzin w/w. pomieszczeń oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami, pokój nr 316 ; tel. 91-321-57 17.