

Świnoujście, dnia 29 marca 2023 r.

**PREZYDENT
MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

WO-KP.0003.62.2023

**Agnieszka Rachtan
Wiesław Góreczny
Radni Miasta Świnoujście**

Odpowiadając na interpelację złożoną w dniu 21 marca 2023 roku uprzejmie informuję, co następuje:

- ściany z cegieł ceramicznych oraz z cegieł klinkierowych mogą być murowane na spoinę pełną lub pustą. Ściany naszego kolumbarium zostały wykonane z cegły klinkierowej na pustą spoinę i nie jest to wadą wykonawczą,
- wybudowane kolumbarium należy do stosunkowo małych i w związku z tym wymiary pułek/parapetów zostały dobrane proporcjonalnie do jego wielkości. Istniejące półki/parapety pozwalają na postawienie małych zniczy i kwiatów, większe wiązanki kwiatów i większe znicze można postawić na wykonanej granitowej płycie frontonu posadzki,
- śruby mocujące płyty granitowe do poszczególnych nisz kolumbarium zostaną dokręcone. Firmy pogrzebowe zostaną pouczone o konieczność starannego zamykania niszy,
- zadaszenie kolumbarium wykonane zostało z płyty granitowej grubości 5 cm ułożone zostało jako jednospadowe ze spadkiem na ścianę elewacyjną tylną. Szerokość okapu płyty ułożonej ze spadkiem wynosi 9,50 cm od ściany tylnej kolumbarium co uwzględniając spadek płyty nawet bez nacięcia kapinosa płyty spowoduje urywanie się kropeł wody opadowej bez zamakania ściany kolumbarium,
- płyta granitowa szerokości 60 cm ułożona przed kolumbarium ma służyć również do układania wieńców, wiązanek kwiatów oraz większych zniczy dlatego jest lekko wyniesiona, również kolumbarium jest cofnięte od głównego ciągu komunikacyjnego.

Z poważaniem
z up. PREZYDENTA MIASTA


Ingrid Paweł Sajka
Zastępca Prezydenta

Otrzymują:

1. Przewodniczący Rady Miasta Świnoujście
2. a/a