

## Załącznik 3


---

Wyniki badań sondą dynamiczną DPSH

Miejscowość: Świnoujście  
 Gmina: Świnoujście  
 Powiat: Świnoujście  
 Województwo: zachodniopomorskie

Obiekt: Starorzecze Mulnik  
 Inwestor:  
 Zleceniodawca: ZWiK Sp. z o.o.  
 Dozór geol.: Andrzej Parszewski

Typ sondy: DPSH  
 Rzędna: 0.50 m n.p.m.  
 Skala 1 : 100  
 Data wiercenia: 2019-01-23



Rejon: winouj cie - Mulnik  
 Gmina: winouj cie  
 Powiat: winouj cie  
 Województwo: zachodniopomorskie

 Obiekt: Starorzecze Mulnik  
 Zleceniodawca: ZWiK Sp. z o.o.  
 Wiercenie: P.G. "Geoprojekt Szczecin" Sp. z o.o.  
 Dozór geol.: Andrzej Parszewski


 Typ sondy: DPSH  
 Rz dna: 2.43 m n.p.m.  
 Skala 1 : 100      Data wiercenia: 2019-02-12

Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny			Stopie zageszczenia											Interpretacja					
					Lu	ny	red.zag	Zag szczyony					B.zag					N <sub>20</sub>	N <sub>kor</sub>	I <sub>D</sub> /(I <sub>L</sub> )	I <sub>s</sub>
		[m.p.p.t]	[m]	Symbol	Warstwa	Ilo udarów na 20 cm wbicia sondy															
1	2	3	4	5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	7	8	9	10
		1.0																1	1	0.20	
		2.0																2	2	0.27	
		3.0																1	1	0.20	
		4.0																3	3	0.33	
		5.0																			
		6.0																			
		7.0																8	8	0.49	
		8.0																			
		9.0																			
		10.0																15	15	0.68	
		11.0																			
		12.0																			
		13.0																12	12	0.63	
		14.0																32	32	0.81	
		15.0																			
		16.0																			
		17.0																			

Rejon: winouj cie - Mulnik  
Gmina: winouj cie  
Powiat: winouj cie  
Województwo: zachodniopomorskie

Obiekt: Starorzecze Mulnik  
Zleceniodawca: ZWiK Sp. z o.o.  
Wiercenie: P.G. "Geoprojekt Szczecin" Sp. z o.o.  
Dozór geol.: Andrzej Parszewski

Typ sondy: DPSH  
Rz dna: 0.32 m n.p.m.  
Skala 1 : 100  
Data wiercenia: 2019-01-22



Rejon: winouj cie - Mulnik

Obiekt: Starorzecze Mulnik

Typ sondy: DPSH

Gmina: winouj cie

Zleceniodawca: ZWiK Sp. z o.o.

Rz dna: 1.77 m n.p.m.

Powiat: winouj cie

Wiercenie: P.G. "Geoprojekt Szczecin" Sp. z o.o.

Skala 1 : 100

Województwo: zachodniopomorskie

Dozór geol.: Andrzej Parszewski

Data wiercenia: 2019-02-12

Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny			Stopie zageszczenia											Interpretacja						
					Lu	nyred.zag	Zag szczyony	B.zag							N <sub>20</sub>	N <sub>kor</sub>	I <sub>D</sub> /(I <sub>L</sub> )	I <sub>S</sub>				
		[m.p.p.t]	[m]	Symbol	Warstwa	Ilo udarów na 20 cm wbicia sondy											7	8	9	10		
1	2	3	4	5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65					
		1.0																	2	2	0.27	
		2.0																	4	4	0.36	
		3.0																	1	1	0.20	
		4.0																				
		5.0																				
		6.0																				
		7.0																	2	2	0.27	
		8.0																				
		9.0																				
		10.0																				
		11.0																	11	11	0.60	
		12.0																				
		13.0																	10	10	0.56	
		14.0																	28	28	0.78	
		15.0																	40	40	0.87	