

Świnoujście, dnia 2017.10.10

INWENTARYZACJA - OPINIA NR 007/10/17

W wyniku przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń kominowych, wentylacyjnych, dymowych i spalinowych w **Świnoujście ul. Boh. Września nr 39**

1. Przeprowadzenia inwentaryzacji przewodów kominowych

Przewód nr 1: przewód dymowy do którego jest podłączony piec kaflowy w mieszkaniu nr 5 (dł. przewodu kominowego 13m)

Przewód nr 2: przewód spalinowy do którego jest podłączony kocioł gazowy w mieszkaniu nr 4 (dł. przewodu kominowego 8m)

Przewód nr 3: przewód wentylacyjny pom. technicznego w mieszkaniu nr 4 (dł. przewodu kominowego 8m)

Przewód nr 4: przewód wentylacyjny łazienki w mieszkaniu nr 2 (dł. przewodu kominowego 13m)

Przewód nr 5: przewód dymowy do którego jest podłączony piec kaflowy w mieszkaniu nr 5 (dł. przewodu kominowego 6,5m)

Przewód nr 6: przewód spalinowy do którego jest podłączony kocioł gazowy w mieszkaniu nr 2 (dł. przewodu kominowego 10,5m)

Przewód nr 7: przewód wentylacyjny kuchni w mieszkaniu nr 5

Przewód nr 8: przewód wentylacyjny łazienki w mieszkaniu nr 5

Opinię sporządzono w oparciu o : art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 12 listopada 2010 (Dz. U. Nr 243 poz. 1623) oraz Ustawę o Bezpieczeństwie i Ochronie ppoż. z dnia 03.11.1992 r. (Dz. U. Nr 92 z dnia 10.12.1992 r. z późniejszymi zmianami) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opinię sporządzono w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla zleceniodawcy, a/a.

Potwierdzenie odbioru opinii

Dnia.....podpis.....

Opinia ważna 1 rok.

USŁUGI KOMINIARSKIE
Marek Nęcza
ul. Sikorskiego 4 B/9
72-600 Świnoujście
REGON: 320585263
NIP: 8551489076
(przez podpis zleceniodawcy)

Rzut dachu:

Lokal mieszkalny nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
ul. Bohaterów Września, 72-600 Świnoujście, dz. nr 42



