

## OBJAŚNIENIA

ROZBIÓRKI



ZAMUROWANIA




- Istniejące tynki mineralne ściennie zbić w całości, zerwać okładziny ścian i sufitów. Podłoże po zbitych tynkach należy oczyścić, osuszyć i odgrzybić. Szczegóły technologii wg opisu technicznego.
- Podłogi z desek rozebrać, usunąć polepę.
- Rozebrać stolarkę drzwiową z progami i ościeżnicami.
- Zdemontować przybory sanitarne z podejściami oraz instalację c.o.  
UWAGA: piec gazowy (PG) pozostawić bez zmian.
- Istniejące ścianki działowe z cegły ceramicznej pełnej / cegły dziurawki lub drewniane.

LG - istniejący licznik gazowy na I piętrze wspólnej klatki schodowej

wod - istniejący pion wodociągowy  
ksØ110 - istniejący pion kanalizacyjny

TB - istniejąca tablica bezpiecznikowa

Licznik energii elektrycznej z zabezpieczeniem przedlicznikowym we wspólnym korytarzu na I piętrze



### ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ LOKALU MIESZKALNEGO NR 5 PODDASZE UŻYTKOWE - III KOND. NADZIEMNA

Nr pom.	Nazwa pom.	Posadzka	Pow. netto	Wys.
[...]	[...]	[...]	[m²]	[m]
3/01	Przedpokój z szafą wewnętrzną	podłoga z desek	1,56	2,34
3/02	Łazienka	podłoga z desek	2,85	1,92-2,34
3/03	Kuchnia	płyta piślnościowa podłoga z desek	8,53	1,92-2,40
3/04	Pokój nr 1	płyta piślnościowa podłoga z desek	11,69	1,92-2,40
3/05	Pokój nr 2	płyta piślnościowa podłoga z desek	19,94	1,92-2,34
RAZEM			44,57	

### PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INWESTYCYJNE "NAOS" INŻ. BOGUSŁAW DROŹDŹ

78-320 Polczyn-Zdrój, ul. B. Chrobrego 24, tel., fax./94-36-620-91/

Inwestor:	Gmina Miasto Świnoujście - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Wyspiańskiego 35C, 72-600 Świnoujście		
Obiekt:	Lokal mieszkalny nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Kategoria obiektu budowlanego XIII		
Położenie obiektu:	ul. Łużycka 4/5, 72-600 Świnoujście, działka nr 70, obręb 0010		
Inwestycja:	Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Łużyckiej 4 w Świnoujściu		
Stadium:	Projekt budowlany (architektura i konstrukcja)	Data: <b>07.V.2019</b>	
Treść rysunku:	<b>RZUT PODDASZA UŻYTKOWEGO</b> <b>LOKAL MIESZKALNY NR 5</b> <b>STAN ISTNIEJĄCY, ROZBIÓRKI, ZAMUROWANIA</b>		Rys. nr: <b>2-AK</b>
			Skala: <b>1: 50</b>
Kierownik zespołu	inż. Bogusław Drożdż	Nr uprawnień:	<b>A/PNB/8300/268/81</b>
Projektowała arch. i konstr.	inż. Małgorzata Klemińska	Nr upr.: <b>UAN/8346/26/87</b> <b>AN/8346/269/81</b>	
Sprawdził konstrukcja	mgr inż. Adam Kaczorowski	Nr upr.: <b>A/PNB/8300/6/79</b> <b>UAN/U/7342/66/91</b>	
Sprawdził architektura	mgr inż. arch. Andrzej Tyszecki	Nr uprawnień:	<b>A/PNB/8300/124/79</b>
Opracował	Krzysztof Popielewski	Nr uprawnień:	-----