


FOT.1 ISTNIEJĄCA STUDZIENKA (ZAKŁADANA ZOSTANIE REWIZJA STALNA)



FOT.2 POKAZUJE POD KTORĄ PRZEBIEGA KANALIZACJA.



FOT. 3. MIEJSCE W KTÓRYM ZAMONTOWANA BĘDĄCE TRÓJNIK Z REZERWĄ.



FOT. 4. POSADZKA POD KTÓRĄ PRZE BIEGA KANAŁ DO OČIŚCZENIA.

