



Przewód spalinowy 80/125 oraz wentylacyjny dn 150 w zabudowie płytą OSB oraz karton-gips na klatce schodowej, wyprowadzone ponad dach budynku

#### Notatki:

1. Pralka została usunięta z rysunku dla poprawy widoczności
2. Należy zapewnić możliwość czyszczenia przewodów wentylacyjnych i spalinowych
3. Przejście przewodów przez ściany wykonać w tulejach ochronnych

B	28.06.2014	Dodatkowy przewód went. w kuchni	
A	20.06.2014	????	
Rewizja	Data	Informacje	
miejsc. Szczecin	Projektował	mgr inż. Damian Firlej	Inwestor:
skala 1:20	Wydruk A4	Sprawdzający mgr inż. Konrad Jabłoński	<b>Gmina Miasto Świnoujście Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu</b>
adres: Piłsudskiego 10/6 Świnoujście		temat: Wentylacja i przewód spalinowy	Rys. nr ZGM/PIL10-6/K/2