



Załącznik Nr 2 Rzut pomieszczenia łazienki na drugim Piętrze (stan istniejący, wyburzenia ścianek, stan po realizacji)

Stan przed remontem



Likwidacja ścianek działowych z naświetlami i ścianek przedzielających WC



stan po wykonaniu

