



Rzut poziomy piętca

Ekspertyza techniczna w trybie § 2 ust. 3a roz. MI z 12.04.2002 r. dot. przebudowy i eliminacji stanu zagrożenia życia ludzi w budynku użyteczności publicznej przy ul. Dobrowskiego 4 w Świnoujściu

Opracowali:	mgr inż. Aleksander Ślusarski		mgr inż. arch. Maciej Furmanczyk	
	Racjonalizacja dr. zabezpiecz.		Racjonalizacja do spraw budowlanych	
Zabezpieczeń przeciwpowozowych	Wpis do CRRB upr. nr 101R			
	upr. RG PSP 4132405			
data:		wzrostem 2014 rok	rys. nr 3	
Skala:		1 : 100	RZUT PIĘTCA	
INWESTOR:		Gmina Miasto Świnoujście		
ADRES:		Świnoujście ul. Dobrowskiego 4, działka nr 455, obr. 6		